Ideový návrh obnovy interiéru farského kostola Sv. apoštola Bartolomeja vo Veselom okr. Piešťany

Vypracovala: Akad.arch. Mária Sabová, február 2022

Pôdorys kostola Sv. Bartolomeja s červeno vyznačenými prvkami, ktoré vyžadujú vylepšenie, resp. odstránenie

Dodatočné el. rozvody vo vypuklých neestetických plastových lištách

Neprimerane mohutný drevený kríž, nový oltár príliš utopený v presbytériu



Nevhodná poloha spovedníc, ktoré prekrývajú nástenné kamenné epitafy

Provizórne prekrytie vstupu do nízkej krypty pri hlavnom vchode do kostola

Dlažba a spôsob kladenia na podeste bočných oltárov neladí s dlažbou v kostole

Farský kostol Sv. Bartolomeja vo Veselom, okr. Piešťany

je vzácny historický trojloďový objekt, ktorý od svojho vzniku, najneskôr v druhej polovici XVI. storočia, prešiel viacerými stavebnými a dispozičnými úpravami. V súčasnosti, po oprave strechy a veže, prišiel čas venovať sa odstráneniu vlhkosti na obvodových stenách, následne eliminácii plesní a škodlivých látok vo vnútri objektu. V logickej súvislosti s plánovanými odvlhčovacími zásahmi by bolo žiadúce revitalizovať interiér celého kostola tak, aby následne zodpovedal modernému sakrálnemu priestoru 21.storočia. Táto úvodná diagnostika stavu vnútra kostola bola vypracovaná ako vízia do budúcnosti a poukazuje na najväčšie estetické/ technické problémy, ktoré je možné vyriešiť, pre povznesenie chrámu a spokojnosť veriacich.



Viditeľné neestetické vonkajšie rozvody kúrenia, riziko úrazu

Výklenky celoročne využívané na odkladanie pomôcok na upratovanie kostola

Pôdorys kostola Sv. Bartolomeja s červeno vyznačenými prvkami, ktoré vyžadujú vylepšenie, resp. odstránenie

Celoplošné olejové nátery vzácnych historických dverí a portálu do sakristie

Duplicita sôch v jednom pohľade, nevhodne rozložené obrazy aj inštalácie ozvučenia

Preplnenosť bočných lodí nábytkom a minimálny výhľad na dianie v presbytériu

Úložné lacné riešenie vhodné skôr pre sakristiu, pre bočnú loď nedôstojné



Rôzne formáty a vzory kobercov, ktoré zbytočne zadržiavajú vlhkosť a nečistotu



Rozmanité provizórne materiálové riešenie drevených lavíc a čalúnení

Nesúrodé kombinácie dreva, kov. trubiek tehly, textilu, mramoru a PVC-krytiny



Vstup do kostola so zúženými priechodmi, necitlivo osadený hasiaci prístroj

Pôdorys kostola Sv. Bartolomeja s červeno vyznačenými plochami, odkiaľ nevidieť na obetný oltár, svätostánok nevidieť z bočných lodí takmer vôbec



Základné odporúčania pre obnovu Farského kostola Sv. Bartolomeja vo Veselom, na základe vizuálnej obhliadky v januári 2022:

1. Realizovať odvlhčenie objektu podľa sanačných odporúčaní Ing. M.Pichovej (demontáž exteriér.vzduchového kanála, soklovej dierovanej tehly a drev. obkladov v interiéri, viac otváravých okien, streš. doplnky atď)
2. Urobiť sondu podláh okolo obvod. stien aj za účelom zistenia jednotlivých starších vrstiev podláh, ich hrúbky a zloženie. Podlaha kostola bola pravdepodobne v minulosti položená oveľa nižšie. Ak by sa potvrdili predpoklady, umožňovalo by to realizovať podlahové kúrenie, napr. systém Rehau pre pamiatkové objekty, s novou dlažbou navrchu.
3. Revitalizovať presbytérium, počnúc novým kamenným schodom(pieskovec), deliacim presbytérium od lode, kamenným schodiskom k tabernákulu, novou dlažbou so zakomponovanými káblami pod povrchom
4. Prizvať reštaurátora k výskumu stratigrafie pôv. oltárov a krstiteľnice a následne ich postupná obnova, odstránenie všetkých nevhodných náterov a inštalácií, obnova epitafov a iných vzácnych detailov v interiéri
5. Na základe odporučenia KPÚ realizovať novú výmaľbu, dispozične a materiálovo vyriešiť spovednice, sedenie pre veriacich v lodiach, pre miništrantov a koncelebrantov v presbytériu, rozmiestniť sochy a obrazy